

Fallbeispiel

# Oberflächenvergütung von provisorischen Kronen und Brücken

An einem Patientenbeispiel soll der Unterschied zwischen einem unpolierten, einem konventionell polierten und einem mit Luxatemp®-Glaze & Bond (DMG, Hamburg) lackierten Provisorium deutlich gemacht und das Vorgehen demonstriert werden.

Dr. Sebastian Mues/Neustadt (Wied)

■ **Die Abbildungen zeigen** eine umfangreiche provisorische Versorgung, um den Effekt deutlicher darstellen zu können. Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Oberflächenqualitäten wird das Provisorium zwischenzeitlich mit einer polierten Hälfte gezeigt, während die andere Hälfte unbearbeitet ist. Im weiteren Verlauf der Fotoserie wird die polierte Hälfte des Provisoriums der lackierten gegenübergestellt. Nach kleinen farblichen Korrekturen mittels Kompositmaldfarben oder LuxaFlow®-Fluorescence (DMG, Hamburg) wird die fertigestellte Behandlungsrestauration eingliedert. Es handelt sich um eine ästhetisch ansprechende und parodontalhygienisch suffiziente Behandlungsrestauration, die der Qualitätssicherung dient und Behandler wie Patient zufriedenstellt (Abb. 1 und 2).

Ausgangssituation nach alio loco begonnener Therapie mit insuffizientem Provisorium. Es erfolgt eine Situationsabformung mit StatusBlue® (DMG, Hamburg). Nach erfolgter Modellherstellung und Ausblockung der unterkonturierten Bereiche auf dem Modell wurde eine Tiefziehschiene zur Provisorienherstellung angefertigt.

Für das neue Provisorium wurde eine Farbschichtung gewählt: Inzisal eine Schicht Luxatemp®-Fluorescence Bleach light, zentral A2 und zervikal A3,5, um einen natürlichen Farbverlauf der Zähne zu imitieren (Abb. 3 und 4).

Das entnommene Provisorium lässt den Farbverlauf von inzisal nach zervikal erkennen. Nun erfolgt eine Ausarbeitung der zervikalen, approximalen und inzisalen Bereiche, wobei insbesondere die Inzisalkanten

leichtsepariert werden und zervikal auf eine ausreichende Papillenfreiheit geachtet wird (Abb. 5). Nun werden die Passung und die Okklusion intraoral überprüft und ggf. optimiert (Abb. 6). Es folgt eine konventionelle Politur der Restauration im vierten Quadranten, auf der folgenden Abbildung der nur mit Fräsen bearbeiteten Seite im dritten Quadranten gegenübergestellt (Abb. 7).

Das nächste Bild stellt die Situation mit lackierten Zähnen im dritten Quadranten und polierten Zähnen im vierten dar. Deutlich ist hier der Unterschied der Oberflächenbeschaffenheit zu erkennen, die lackierten Anteile des Provisoriums sind deutlich glatter und weisen einen wesentlich höheren Glanz auf (Abb. 8). Auch intraoral ist der Unterschied deutlich ersichtlich (Abb. 9).

Abschließend erfolgt noch eine leichte



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6